Procedimento de Manutenção Preventiva

NICO modelo 7300

Número: 029

Revisão: 1.0

Ass:

Bibliografia:

(1) Service Manual P/N 9226-90-02

Frequência: Anual.

Material necessário

Nome	Característica	Fonte
Mala de ferramentas		
Sensor Capnostat CO2	P/N 9567-00	
NICO Sensor, Standard	P/N 8951-01	
SpO2 finger sensor	P/N 8776-00	
Seringa de calibração 500ml, Hans Rudolph mod. 5550.		
Calibrador de gás mod. 1298.	P/N 6081-00	
Gás de calibração ponto	P/N 8364	

baixo.		
Adaptador de via aérea adulto.	P/N 7007-01	
Adaptador de teste de vazamento.	P/N9695-48	
Calibrador Barométrico.		
Simulador de saturação mod. TB500B.	P/N 5530-00	
Simulador de sensor.	P/N 5776-00	
Cabo adaptador para TB1265.	P/N5776-48	
Osciloscópio, Multímetro Digital, Medidor de corrente de Fuga.		

Passos:

- Inspeção visual;
- Limpeza e externa;
- Checar bateria;
- Teste de funcionamento: capítulo 04- página 25.
- Testes de performance: capítulo 05- página 31.
- Testes eletrônicos: capítulo 06- página 35.