



**INSTITUTO DO CORAÇÃO**  
(Fundação Zerbini)  
Hospital das Clínicas  
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo



## **Nota Técnica da Administração Predial nº 03, de 02/12/2014**

**Assunto:** Fixação dos extintores de Incêndio.

**Destinatários:**

- Todas as áreas do Instituto.

Por recomendação do SESMET, todos os extintores de incêndio deverão estar instalados em paredes e no caso de extintores no piso, em suportes.

Se houver extintores soltos a área deverá solicitar imediatamente a regularização dos mesmos.

Unidade de Administração Predial.

|                                                            |                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Elaborado por:<br>Kátia Regina Valesan<br>Data: 11/11/2014 | Aprovado por:<br>Leonardo Franco da Fonseca<br>Data: 12/11/2014 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|