

INCOR – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Área: Engenharia Clínica
Procedimento: Demonstração de equipamentos	Código: P.EC.09

FLUXO	RESPONSÁVEL	REF.	OBSERVAÇÃO
1. Interesse na demonstração	Área-meio		Manifesta interesse na demonstração de um equipamento. Contata empresa representante e notifica a Engenharia Clínica
2. Autorização da DIREX	Área-meio		Conforme norma institucional, providencia autorização da DIREX.
3. Apresentação de documentos exigidos	Empresa representante		Providencia Nota Fiscal do equipamento, e termo de responsabilidade para demonstração de equipamentos preenchido, e um questionário para avaliação do equipamento que deverá ser respondido pela área-meio.
4. Recebimento dos documentos	Apoio administrativo da Engenharia Clínica		Recebe e arquiva os documentos acima exigidos.
5. Instalação do equipamento	Empresa representante		Instala equipamento e provê treinamento para usuários.
6. Término da demonstração	Empresa representante		Em data previamente acordada, desinstala e retira equipamento.
7. Saída do equipamento	Apoio Administrativo da Engenharia Clínica		Providencia saída do equipamento com o preenchimento de uma Guia de Remessa.

Nº Revisão: 02	Data: 16/10/14	Pág: 1/1	Aprovação: Original em meio eletrônico. Dispensa assinatura.
-----------------------	-----------------------	-----------------	--