

INCOR – SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	Área: Engenharia Clínica
Procedimento: Instrução de alternativa de fonte de recursos	Código: P.EC.24

FLUXO	RESPONSÁVEL	REF.	OBSERVAÇÃO
1. Demora no prazo de serviço externo	Técnicos		Após prazo de 3 meses sem empenho HC, verificar no HC como está o processo. Aguardar 15 dias pelo empenho. Após isso, consultar Diretoria Executiva sobre possibilidade de uso de verba FZ. Após 10 dias, com aprovação da Direx, gerar expediente FZ

Nº Revisão: 00	Data: 06/08/08	Pág: 1/1	Aprovação: Original em meio eletrônico. Dispensa assinatura.
-----------------------	-----------------------	-----------------	--